

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 24.09.2020

Betreiber:

Hajo & Monika Gramberg GbR (Stall 1)
Hajo Gramberg (Stall 2)
Hajo Gramberg (Stall 3)
Düngstrup 5a
27793 Wildeshausen

Betriebsstandort (Adresse):

Wildeshausen, Düngstrup Haus Nr. 5
Flur: 9; Flurstück(e): 51/2

Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

7.1.3.1

Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr
Mastgeflügelplätzen

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
Nicht betriebsbereite Abluftbehandlungsanlage im Stall Nr. 3	in Absprache
Überschreiten der genehmigten Besatzdichte im Stall Nr. 3	nächster Mastdurchgang

Nachprüfungstermin, Datum: in Absprache

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: September 2023