

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 20.06.2019

Betreiber:	Ralf Oltmann Aschenstedter Str.3 27801 Dötlingen
Betriebsstandort (Adresse):	Aschenstedter Str. 3 27801 Dötlingen Flur 33 Flurstück 8/1; 8/5; 8/7
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.11.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert- Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1 oder 7.1.8.1

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Juni 2022